

SITISPA[®]
SOCIETÀ ITALIANA TRASMISSIONI INDUSTRIALI**40050 MONTEVEGLIO****BOLOGNA - ITALY**

Via Giuseppe Di Vittorio, 4

Tel. ++39 051 6714811

Fax ++39 051 6714858

E-mail info@sitiriduttori.itwww.sitiriduttori.it

Cap. Soc. Euro 2.100.000 i.v.

R.E.A. - C.C.I.A.A. BO 184529

Meccanogr. BO 009580

Reg. Soc./C. F. 00861390375

IVA/VAT: IT 00524851201

CERTIFICATO DI COSTRUZIONE, ISPEZIONE, e CONFORMITA'

Con la presente certifichiamo e dichiariamo che:

Monteveglia 18/03/2002**OGGETTO: VARIATORI EPICICLOIDALI TIPO MK**

- Il variatore è stato costruito e controllato presso gli stabilimenti della SITI S.p.A. per quel che attiene alle prescrizioni delle normative e/o dei disegni e specifiche interne, con riferimento sia alle caratteristiche dei materiali che alla qualità dell'esecuzione;

- I satelliti e le piste sono costruiti in acciaio ad alta resistenza all'usura 100Cr6 e sono stati sottoposti a trattamento termico di tempra e rinvenimento di distensione.

La carcassa è costruita in ghisa grigia G 25 secondo la Norma UNI ISO185.

- le guarnizioni di tenuta standard sono in mescola acrilonitrilica NBR,

- i variatori sono risultati conformi alle specifiche tecniche di catalogo;

- In accordo con la **Direttiva Macchine**, **EEC 89/392 articolo 4.2 ed allegato II° / sub B**, le macchine oggetto del presente certificato essendo destinate ad essere incorporate e/o assemblate con altre macchine sono considerate "componenti" pertanto :

IL VARIATORE NON PUO' ESSERE MESSO IN SERVIZIO PRIMA CHE LA MACCHINA IN CUI SARA' INCORPORATO SIA STATA DICHIARATA CONFORME ALLE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA MACCHINE 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE, 93/68/CEE.

N.B. : Il prodotto oggetto della presente certificazione risponde alle caratteristiche sopra riportate e a quelle del catalogo in vigore alla data di produzione . SITI SpA si riserva il diritto di modificarle per adeguarle a variazioni della tecnologia e dei materiali .

SITI SpA
Il Presidente
Sig. Filippo Guerra